

**Notifikasi Penarikan Balik Barangan Pengguna di Malaysia (Januari – Mac 2017)**

Agensi Kawal Selia	Jenis / Kategori Produk	Pengeluar / Pengimport	Tindakan pembedaan	Sebab penarikan balik	Gambar Produk	Tarikh notifikasi
JPJ	Motokar buatan Mercedes Benz, model ML400, ML450, GLE400, GLE 450	Mercedes Benz Malaysia Sdn Bhd	Mengemaskini perisian bagi klasifikasi penumpang terhadap kenderaan terlibat	Kalibrasi perisian bagi sistem klasifikasi penumpang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.	-	4 Januari 2017

**Notifikasi Penarikan Balik Barangan Pengguna di Malaysia (Januari – Mac 2017)**

Agensi Kawal Selia	Jenis / Kategori Produk	Pengeluar / Pengimport	Tindakan pembedaan	Sebab penarikan balik	Gambar Produk	Tarikh notifikasi
JPJ	Motokar buatan Proton model Perdana	Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd	Penukaran inflator beg udara penumpang	Isu berkenaan kegagalan rekabentuk (design) inflator beg udara	-	6 Februari 2017

## Notifikasi Penarikan Balik Barangan Pengguna di Malaysia (Januari – Mac 2017)

Agensi Kawal Selia	Jenis / Kategori Produk	Pengeluar / Pengimport	Tindakan pembedaan	Sebab penarikan balik	Gambar Produk	Tarikh notifikasi
JPJ	Motokar buatan Volvo model XC60	Volvo Car Malaysia Sdn Bhd	Penukaran fius <i>starter motor</i> yang baru	<p>Dalam sesetengah keadaan berhenti dan bergerak (<i>stop and go</i>), fius <i>starter motor</i> berkemungkinan terbeban (<i>overload</i>) dan menyebabkan kegagalan fungsi. Keadaan ini akan menyebabkan starter motor tidak berfungsi dan enjin kenderaan tidak dapat dihidupkan.</p>	-	6 Februari 2017

**Notifikasi Penarikan Balik Barangan Pengguna di Malaysia (Januari – Mac 2017)**

Agensi Kawal Selia	Jenis / Kategori Produk	Pengeluar / Pengimport	Tindakan pembedaan	Sebab penarikan balik	Gambar Produk	Tarikh notifikasi
JPJ	Motosikal buatan Yamaha model R25	Hong Leong Yamaha Motor	Penukaran komponen <i>main switch/ignition switch</i> yang lama dengan rekabentuk <i>main switch/ignition switch</i> yang baru yang tahan karat.	<p>Air berkemungkinan boleh memasuki bahagian komponen <i>main switch/ignition switch</i> yang boleh menyebabkan bahagian elektrik komponen tersebut berkarat.</p> <p>Ini menyebabkan motosikal tersebut sukar dihidupkan.</p>	-	20 Februari 2017

## Notifikasi Penarikan Balik Barangan Pengguna di Malaysia (Januari – Mac 2017)

Agensi Kawal Selia	Jenis / Kategori Produk	Pengeluar / Pengimport	Tindakan pembedaan	Sebab penarikan balik	Gambar Produk	Tarikh notifikasi
JPJ	Motorsikal buatan Yamaha model R25	Hong Leong Yamaha Motor	Penukaran <i>bracket</i> tangki petrol yang lama dengan rekabentuk <i>bracket</i> tangki petrol yang baru	<p>Gegaran yang kuat disebabkan oleh rekabentuk <i>bracket</i> tangki petrol sedia ada.</p> <p>Gegaran berterusan ini akan berkemungkinan menyebabkan kebocoran tangki petrol di bahagian <i>spot weld</i>.</p>	-	20 Februari 2017

**Notifikasi Penarikan Balik Barangan Pengguna di Malaysia (Januari – Mac 2017)**

Agensi Kawal Selia	Jenis / Kategori Produk	Pengeluar / Pengimport	Tindakan pembetulan	Sebab penarikan balik	Gambar Produk	Tarikh notifikasi
KPDNKK	Kerusi Pantai	IKEA	Bayaran balik sepenuhnya	Risiko jatuh atau kecederaan pada jari		24 Januari 2017